# X5 4G

# 分时租赁智能终端

# 安装使用指南 (版本 V2. 0)

请你在使用之前认真阅读安装使用指南,以便得到正确的安装方式及 快速操作使用,产品的外观及颜色如有改动,请以实物为准!



目录		. 2
─.	产品配件	. 3
<u> </u>	产品功能	. 3
Ξ.	主要技术指标	. 4
四.	设备平台应用操作	. 5
五.	故障排除	. 7
六.	保修	. 8
<i>,</i> .		-



产品名称:分时租赁智能终端 产品型号:X5 4G 工作电压:DC 9V~35V 通信网络:采用先进的4G 全网通模块 终端体积:87\*64\*26mm

- 一. 产品配件
- 1.1 电源线
- 1.2 安装使用指南
- 1.3 固定魔术贴
- 1.4 合格证

#### 二.产品功能

主电源线接口	RS232/RS485	MIC/SPK
1 高检测输入	1 GND	1 MIC-
2 SOS紧急按键	2 5V输出	2 MIC+
3 ACC点火输入	3 TXD	3 GND
4 断油电输出	4 RXD	4 GND
5 12V/24V输入	5 GND	5 SPK-
6 地线		6 SPK+

\* 可通过手机、或平台远程对设备参数进行注册、设置和修改。如: 设置单北斗或 BDS/GPS 联合定 位等模式;

- \* 设备可定时上传位置数据,包括时间、坐标、速度、方向、状态等,上传位置数据时间间隔可设置;
- \* 设备定距上传位置数据,包括时间、坐标、速度、方向、状态等,上传位置数据距离间隔可设置。
- \* 具有备份电池, 能够动态存储定位信息功能等功能;
- \* 具备定位信息盲区报警功能;
- \* 支持掉电自动报警功能;
- \* 支持设定电子围栏, 越界报警功能;
- \* 监控中心通过点名指令,支持终端根据该指令上传位置数据;
- \* 支持超速报警功能,当速度大于设定值时可向平台发送告警信息,可设定 0~255km/h。

## 三. 主要技术指标

- \* 定位方式: 支持 GPS/AGPS 定位;
- \* 通信网络:采用先进的 4G 全网通模块,支持 4G 公网 (兼容 2G、3G 网络传输),支持物联网卡;
- \* 水平定位精度: 5-10米, 测速精度: ≤0.2m/s;
- \* 定位灵敏度: -159dBm;
- \* 定位数据更新率:1秒;
- \* 数据格式: 满足 GB/T 20512-2006;
- \* 输入电压范围: 9V-50V DC/1.5A;
- \* 工作温度: -30℃~+85℃;
- \* 工作湿度: 5%~95%
- \* 尺寸: 110\*53\*21mm
- \* 重量: 200g

#### X5 技术规格参数

项目	规格
供电电压范围	9-35v (MP2497)
内置电池	140 mAh (3.7V) 选配
体积	$87 \text{ mm} \times 64 \text{ mm} \times 26 \text{mm}$
重量	70g(包括电池)
工作温度	-30° to 75° C
工作湿度	5% to 95% Non-condensing
MCU	STM32F103RCT6
GSM 模块	EC20 (4GLET 全网通)
GPS	Ublox 7020
GPS 灵敏度	162Db
GPS 频率	L1, 1575.42 MHz
C/A 码	1.023 MHz chip rate
频道	56 channel all-in-view tracking
位置精度	10 meters, 2D RMS

速度精度	0.1 m/s
时间精度	卫星时间1微秒同步
默认数据	WGS-84
更新时间	平均 0.1 sec.
热启动	平均1 sec.
暖启动	平均30 sec.
冷启动	平均32 sec.
最大高度	18,000 meters (60,000 feet) max.
最大速度	515 meters/second (1000 knots) max.
最大加速度	小于 4g
瞬间位移	20 m/sec
待机时间	2 小时
LED 灯	3个 LED 灯显示电源、GPS、GSM 状态

#### 四. 设备平台应用操作

#### WEB 版:

登入 http://www.aika168.com, 输入设备上的 IMEI/ID 号, 号段在设备机身和包装盒子上, 密码出厂默 认为: 123456, 输入密码并登录后进入系统, 查看设备最新位置信息。

企业用户和车队用户请选择用户名登录。用户名,密码由经销商设置,请联系各自经销商分配!



#### 手机客户端:

下载客户端的方式有以下两种:

- 1. 登入 http://www.aika168.com,在 APP 下载区选择相应程序下载并安装至移动端;
- 2. 直接在手机安卓市场或 AppStore 中搜索并下载安装"爱卡生活"。

— 第 5 页共 8 页 — WWW.SZWZXX.COM

以 IOS 版为例,对其功能进行简单说明:

打开移动端的 App (下图 1)。通过输入设备上提供的设备识别号和密码 (默认为 123456),点击登录,仅 可对登录的该设备进行操作;登录成功且添加设备后,即进入 APP 首页地图。通过设备气泡框,用户可查 看该设备的:剩余电量,定位时间,运动状态,运动方向,速度,地址解析等信息。点击"实时监控","历 史轨迹","命令下发"可快速进入相应的功能页面。





实时跟踪/历史轨迹/电子围栏:

实时监控:点击"实时监控"图标进入,实时查看车辆运行状况、行驶路线、速度、方向等信息。 历史轨迹:回放设备某一天或一段时期内(建议不超过7天,否则加载数据量会过大)的历史轨迹; 点击"选择日期"弹出日历:IOS长按日历上某一天则进入多天选择模式且该天为开始日期,按着长按另 一天作为结束日期,查看该段时期内历史轨迹;安卓则单击选择范围即可点击右上角图标可设置是否过滤 WIFI和LBS定位模式下的运动轨迹;播放速度慢亦可调节。

···· 中国移动 🗢 下午12:54 🛛 75% 💻	···· 中国移动 🗢 下午1:12 🛛 73% 🗩	••• 中国移	动 🗢 下午1:23	Ö 72% 🔲 '
く 实时跟踪 😌	くの方史轨迹	<	添加电子围栏	
AK-26762:湖南省长沙市浏阳市指背冲路58浏阳市畜牧水 产局宿舍东北51米	● 今天 昨天 自定义	名称		
4秒后刷新 大地坪 "德叔恍光"	2018/05/31 00:00	经度		
也 亚大国 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2018/05/31 13:12	纬度		
礼花小区 东方新天地	显示LBS和WIFI定位点	半径		
▲K-26762 GPS 静止 ACC关.識防:主电链报 (CCID:89860785161770996475 2018-05-3112:52:10 違意:0.00Km/h 方向:正北 黄泥湾小区 语 重田国际名苑 電新月半点 西湖山 龙王沖 で天温泉 国际大酒店 国际大酒店 電話時 東音隆 東音隆 東音隆 東音隆 東古里	搜索			

— 第 6 页共 8 页 — WWW.SZWZXX.COM

命令下发/修改密码:

命令下发:针对需求对应向设备下发修改指令。

修改密码:通过原始登入密码设置新的登入密码。

내 中国移动 🗢	下午1:09	ت 74% <b>ک</b> ،
<	可令下反	=
恢复油电		>
断油电		>
设防		>
撤防		>
中心号码		>
SOS号码		>
透传		>
修改密码		>



#### 五. 故障排除

终端首次安装后一直无法连接至后台服务器,后台显示未上线。请检查终端安装:

在操作终端时,如果设备出现不正常情况,请参阅下列问题及解决方案;若仍不能解决问题,请与经 销商取得联系。

常见问题	发生问题	解决办法
	在接收不良的地区使用终端,如高	
信号接收不良	楼附近或地下停车场,无线电波无	位于信号良好的位置使用终端
	法有效传达	
	主电源线接线是否正确	不要安装到汽车内部控制线上
首次安装平台显示	SIM卡未装好	检查SIM卡
未启用	LED 指示灯状态	查看指示灯是否闪烁或常亮
	SIM 卡未开通 GPRS 功能	请联系服务商开通 GPRS
亚ム地团日二	GPS 未已定位	请到室外空旷的地方进行定位
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	终端安装好后车辆静止不动	把车开到路上跑几圈
心直个工研	ACC 线是否有接	接好终端插入车钥匙打开 ACC
平台显示主电断开	电源线接触不良	检查设备电源线是否连接好
亚厶目二卤化仲太	SIM 卡欠费或被取消 GPRS	请检查 SIM 卡状态
一 一 一 並 小 尚 线 小 恣	掉线区域信号弱	请到信号强的地方重试
平台不存在此 IMEI 账号	登陆不成功或者查不到设备	请联系客服添加 IMEI 账号进系统。

## 六.保修

- 1. 若本产品日后有任何技术变更, 恕不另行通知。
- 2. 产品外观、颜色如有改动,以实物为准。
- 3. 保修卡只适用于下述所列 IMEI/ID 号机子的三包服务。
- 4. 请妥善保管此维修卡,保修时请出示此卡及原购买单据。
- 5. 具体保修范围请参见下表说明。

#### 此卡为保修的基本凭证,请用户认真填写此卡并妥善保存。

用户姓名	联系电话		
通讯地址			
产品型号	IMEI 号		
购机日期	发票号码		
1. 自购买之日起,非人为损坏故障保修一年;			
2. 属于下	列情况之一的,不在保修范围内,但可付费维修;		
(一) 超	过保修期限;		
(二) 未	经我司授权,擅自拆卸或维修造成损坏;		
(三) 浸	水,电路板烧毁;		
(四) 医	安装、使用、维护、保管不当造成损坏的;		
(五) 使	用过程中引起的产品外壳损坏;		
(六)产	品内部 IMEI 号被撕去或模糊不清;		
(七)保	修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改;		
(八)因	不可抗力造成的损坏。		